

Notice Montage Table Bras de fer (durée 5 minutes)



Déballer l'ensemble des pièces :

- Support sol
- 4 pieds
- Support plateau
- Plateau
- 2 poignées + 2 rondelles
- 6 vis BTR (clé BTR 15 mm non fournies)



Visser les 4 pieds sur le support plateau



Fixer le support sol sur les 4 pieds à l'aide des 4 petites vis BTR



Retourner l'ensemble

Poser le plateau



Fixer les 2 poignées à l'aide des 2 grandes vis BTR et insérer les pad /win pad

